



INFORMAREA PUBLICULUI

Privind masurile de securitate in exploatarea si efectuarea unor potentiale accidente majore conform Anexa nr 6 din Legea 59/2016

Editia 1, revizia 2

1. Numele sau denumirea comerciala a operatorului si adresa completa a amplasamentului respectiv:

- Titularul activitatii : ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului
Telefon: 0372473211/0736907216; Fax: 0372473239;
- Adresa sucursalei: Com. Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, strada Dealul Negrii, Nr.1, jud. Argeş;
- Adresa sediului social : Sat Bradu, Comuna Bradu, Zona Comerciala Geamana, nr. 16, Drumul national nr 65B, km.2 +770, judetul Arges, Romania.

2. Confirmarea faptului ca amplasamentul intra sub incidenta reglementarilor si/sau a dispozițiilor administrative de punere in aplicare a prezentei legi si notificarea prevăzuta la art. 7 alin.(1) sau raportul de securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autoritatii competente:

Societatii ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului ii sunt aplicate prevederile *Legii nr.59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase*, pe amplasament fiind prezente substante periculoase in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile relevante prevazute in Anexa 1, Partea 2.

Urmare a celor mai sus mentionate, Adient Automotive Romania SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului se incadreaza in categoria obiectivelor cu **risc minor de producere a accidentelor provocate de substante periculoase si trebuie sa respecte prevederile art.10 din Legea 59/2016.**

Avand in vedere acest lucru, titularul activitatii are obligatia de a lua masurile interne adecvate pentru a actiona in caz de accidente majore si pentru a minimiza efectele acestora, de a respecta *Politica de Prevenire a Accidentelor Majore in care sunt implicate substante periculoase*, care a fost transmisa autoritatilor Secretariatului de Risc din cadrul APM Arges, alaturi de *Notificarea privind activitatile care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase.*

3. Explicarea in termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate in cadrul amplasamentului:

3.1. Amplasament:

Adient Automotive Romania SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului este amplasata in comuna Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, str.Dealul Negrii, nr 1, judetul Arges.

Obiectivul se afla in partea vestica a intravilanului Comunei Poiana Lacului, judetul Arges, in bazinul hidrografic Arges, pe malul stang al raului Cotmeana. Accesul rutier la amplasament se realizeaza prin DN 67B care face legatura dintre Municipiul Pitesti si Dragasani.

Adient Automotive Romania S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Cod Unic de Înregistrare: 35673220, în data de 18.02.2016

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges



Planul de incadrare in zona al obiectivului ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului:



Locatia ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului este inconjurata de padure pe o raza de 500 m si se invecineaza cu:

- Nord: padure;
- Est: padure;
- Sud: padure;
- Vest: SC CONPET SA, statia de pompare Poiana Lacului.

3.2. Activitati desfasurate in cadrul amplasamentului:

Activitatea de productie la ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului are ca scop productia de repere auto din spume poliuretanic flexibile obtinute prin procedeul de turnare in matrita (sezut si spatat).

Adient Automotive România S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges

Telefon: + 40 372 473216

Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J3/334/18.02.2016

Atribut fiscal: RO

Cod Unic Înregistrare: 35673220

www.adient.com



4. Denumirile comune sau, in cazul substantelor periculoase cuprinse in partea a 1-a a anexei nr. 1, denumirile generice sau categoria generala de pericolozitate a substantelor periculoase relevante din cadrul amplasamentului care ar putea provoca un accident major, indicandu-se in termeni simpli principalele lor caracteristici periculoase:

Tabelul 4.1. Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul unitatii economice:

| Nr.crt. | Denumire substanta periculoasa | Localizare | Fraza | Stare fizica |
|---------|--|----------------------------------|---|---------------|
| 1 | DIIZOCIANAT DE m-TOLILIDEN / combinatie de izomeri TDI (Ongronat) | zona de depozitare materii prime | H315;H317;H319;H330;H334;H335;H351;H412 P273;P280;P284;P308+P313;P403+P233;P501 | stare lichida |
| 2 | Hidrocarburi C11-C12-wax dispersion in isopraraffinic hydrocarbons (Gorapur) | zona de productie | H226;H304 P210;P233;P243;P280;P301+P330+P331; P403+P235;EUH066 | stare lichida |
| 3 | Motorina | exploatare casa pompelor | H226;H315;H332;H351;H373;H411;H304 | stare lichida |

Descrierea substantelor periculoase:

• **DIIZOCIANAT DE m-TOLILIDEN/combinatie de izomeri TDI (Ongronat)**

Combinatia de izomeri TDI este utilizata impreuna cu polioli si diisocianat MDI pentru productia de repere auto din spume poliuretanic flexibile.

Este un element chimic, lichid, incolor, cu un miros puternic si patruzator, substata care se polimerizeaza sub efectul apei, nu este inflamabil si nu este exploziv. Este toxic.

Fraze de pericol :

- H315-provoaca iritatiea pielii;
- H317-poate provoca o reactie alergica a pielii;
- H319-provoaca o iritare grava a ochilor;
- H330-mortal in caz de inghitire;
- H334-poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultati de respiratie in caz de inhalare;
- H335-poate provoca iritarea cailor respiratorii;
- H351-susceptibil de a provoca cancer:orala;
- H412-nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

• **Hidrocarburi C11-C12- wax dispersion in isopraraffinic hydrocarbons (Gorapur)**

Hidrocarburile C11-C12 sunt utilizate ca antiaderent aplicat in matrite. Este un element chimic lichid, de culoare alba, temperatura de aprindere >200 grade Celsius. Nu sunt date privind toxicitatea.

Fraze de pericol :

- H226- lichid si vapori inflamabili;
- H304 – poate fi mortal in caz de inghitire si patrundere in caile respiratorii.

Adient Automotive Romania S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Cod Unic de Înregistrare: 35673220, în data de 18.02.2016

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges



• **Motorina**

Pe amplasament, motorina este utilizata drept combustibil la grupele de pompe active si pompe de rezerva de la statia de pompare incendiu. Motorina reactioneaza energetic cu oxidantii puternici.

Fraze de pericol :

- a) H226 -lichid si vapori inflamabili;
- b) H304 -poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii;
- c) H315-provoaca iritarea pielii;
- d) H332-nociv in caz de inhalare;
- e) H351-susceptibil de a provoca cancer;
- f) H373 poate provoca leziuni ale organelor.

Substantele periculoase folosite pe amplasament si in instalatii sunt cele cuprinse in notificarea transmisa la Secretariatul de Risc din cadrul APM Arges.

Acestea reprezinta risc de poluare a aerului.

Substantele chimice sunt pastrate departe de sursele de foc deschis, lucrul cu foc fiind permis doar in conditii exceptionale in baza permisului de lucru cu foc si cu luarea masurilor suplimentare.

Pentru diminuarea riscului de incendiu sunt luate o serie de masuri astfel:

- interzicerea fumatului in locuri neautorizate;
- oprirea instalatiilor si a echipamentelor in conditii strict controlate si supraveghere vizuala a zonelor de activitate;
- aplicarea masurilor din documentatia de identificare si evaluare a riscului de incendiu;
- efectuarea de controale interne periodice pe linie de situatii de urgenta;
- verificari regulate de intretinere a conductelor catre rezervorul de depozitare, a furtunurilor de descarcare si a dispozitivelor de etansare;
- pastrarea substantelor chimice la o temperatura corespunzatoare.

Procesele periculoase din cadrul amplasamentului sunt cele in care sunt prezente permanent sau temporar substante periculoase.

Activitatile principale desfasurate in cadrul locatiei in care sunt implicate substante periculoase sunt cele legate de productia de reperi auto din spume poliuretanic flexibile obtinute prin procedeul de turnare in matrita(sezuturi si spatate):

- aprovizionarea cu materii prime si auxiliare (materile prime de baza se descarca din cisterne in rezervoarele de materii prime din magazia de materii prime);
- pregatirea amestecului de substante necesar turnarii;
- turnarea reperelor sezuturi si spatate;
- retusarea reperelor si controlul final;
- ambalarea si depozitarea lor in vederea livrarii la beneficiari.

Asigurarea pazei obiectivelor aflate pe amplasamentul locatiei se realizeaza permanent de catre firma prestatoare de servicii cu personal specializat si care este dotat cu echipamentul corespunzator. Amplasamentul este prevazut cu un sistem de supraveghere video.

Fabrica este dotata cu mijloace de stingere a incendiilor (stingatoare/hidranti interiori, hidranti exteriori /sprinklere).

In spatiile de depozitare a substantelor se executa numai operatiile necesare pentru introducerea, depozitarea sau scoaterea substantelor chimice utilizate.

Adient Automotive Romania S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Cod Unic de Înregistrare: 35673220, în data de 18.02.2016

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges



5. Informații generale cu privire la modalitatea de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivita în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic:

Având în vedere factorii de risc specifici la amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului și de posibilitatea producerii unor urgente interne și externe pentru protecția salariaților și a populației din vecinătatea amplasamentului, cât și a operatorilor economici din vecinătate, funcționează sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma în caz de poluare accidentală (TDI), precum și sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma în caz de incendiu.

Pericolul de accident major este determinat de coexistența mai multor factori, în mod special chimic - deversări accidentale având ca rezultat poluarea solului, acviferului și a aerului; poluarea aerului cu amestecuri de vapori sau gaze cu aer în limitele de explozie și aprindere accidentală a acestuia.

TDI-ul este un produs periculos care este transportat și depozitat cu grijă, prin utilizarea unor proceduri sigure care să preîntâmpine efectele adverse asupra mediului, printr-un control riguros al transportului și al depozitării.

În cazul producerii unor incendii pe locație este avertizat / alertat personalul din cadrul fabricii, intervenția se face operativ cu ajutorul Serviciului privat de situații de urgență propriu. Racirea rezervoarelor și a instalațiilor tehnologice neafectate se face cu ajutorul rețelei de hidranți interiori și exteriori.

Avertizarea populației se face prin alarmele existente în locație, dar și prin comunicare directă cu aceștia. Societatea menține legătura cu Primăria Poiana Lacului și serviciile de urgență pentru a acționa în caz de accidente și de a minimiza efectele acestora.

În funcție de natura și gravitatea accidentului, alarma poate fi :

- a) Alarma locală – se declanșează în cazul unor accidente majore care se produc pe amplasament și care nu afectează teritoriul din jurul acesteia (urgente clasă A,B);
- b) Alarma generală -se declanșează în cazul unor accidente severe de clasă C , care afectează populația și mediul din jurul acesteia.

Când se declanșează alarma la nivel local sau general, atenția trebuie să se îndrepte către următoarele măsuri de siguranță:

- Angajații implicați în activitățile de intervenție trebuie să se deplaseze la locurile lor de muncă pentru a-și îndeplini rolul în organizarea intervenției, lăsând liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgenței;
- Toți ceilalți lucrători trebuie să înceteze munca, să oprească aparatura și echipamentele, să le lase în condiții de siguranță și să fie evacuați din zonă pe direcțiile stabilite;
- Operațiile de încărcare/descărcare trebuie oprite imediat;
- Autovehiculele neimplicate în operațiile de intervenție trebuie să parasească imediat amplasamentul, să parcheze în afara acestuia și să lase drumurile de acces libere pentru intervenție;
- Este interzis accesul oricărei persoane și autovehicul în perimetrul obiectivului;
- Nu se fumează, nu se utilizează flacăra deschisă neconform în incinta locației;
- Echipele de intervenție trebuie să se îmbrace cu echipamentul individual de protecție pentru urgențe și să intervină conform regulilor interne;
- În caz de intervenție, personalul trebuie să se îmbrace de urgență echipamentul de protecție care va fi înmănat la intrarea pe amplasament, iar atunci când se primesc instrucțiuni de la personalul de

Adient Automotive Romania S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Cod Unic de Înregistrare: 35673220, în data de 18.02.2016

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges



interventie se interzice pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonata, in panica si pe alte directii decat cele stabilite;

- In caz de evacuare, salariatii /vizitatorii se vor indrepta cu calm catre iesirile de urgenta, pastrand vantul in spate.

Pentru gestionarea si managementul situatiilor de urgenta, la nivelul societatii ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului s-a constituit Celula pentru Situati de Urgenta si se vor respecta indicatiile acesteia in cazul iminentei si /sau producerii unor situatii de urgenta sau dezastre pe teritoriul administrativ al societatii.

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Bradu Sucursala Poiana Lacului, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta. De asemenea populatia care ar putea fi afectata ar trebui sa:

- Acopere caile respiratorii superioare cu o batista si sa intre rapid in cladirea cea mai apropiata in cazul in care persoanele sunt surprinse in afara locuintei. Sa nu ramana afara sau intr-un vehicul, pentru a evita inhalarea produselor toxice;
- Etanseze toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), sa opreasca ventilatia pentru a impiedica intrarea produsului toxic in locuinta;
- Sa evite deplasarea pe directia vantului. In caz de deplasare, aceasta se va efectua perpendicular pe directia vantului. De asemenea, trebuie sa inchida toate geamurile la masina, sa opresca instalatia de aer conditionat si sa isi acopere gura cu o batista umeda, in cazul in care se regasesc in masina in zonele afectate toxic;
- Sa asculte posturile radio pentru a afla instructiuni de urmat;
- Sa respecte restrictiile de circulatie si acces;
- Sa se indeparteze de usi si de ferestre pentru a se proteja de o eventuala explozie exterioara;
- Sa nu fumeze (fara flacara, fara scantei, fara risc de explozie);
- Sa nu mearga la locul accidentului pentru a nu fi in pericol;
- Sa se spele in caz de iritatii de piele si pe cat posibil, sa se schimbe de haine daca au fost atinse de un produs toxic;
- Sa nu telefoneze; sa lase liniile libere pentru fortele de interventie.

Informatiile asupra comportamentului in caz de accident major se pot gasi si pe website-ul Inspectoratului pentru Situati de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” Arges : www.isuarges.ro, precum si pe www.adient.com/romania/poiana-lacului.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, in conformitate cu art.20 alin (5) sau indicarea locului in care informatiile respective pot fi accesate electronic; informatii cu privire la locul unde este posibil sa se obtina, la cerere, informatii mai detaliate despre inspectie si planul de inspectie, sub rezerva dispozitiilor art.22:

Ultima vizita efectuata de catre autoritatile competente pe amplasament (ISU, Garda de Mediu, APM) s-a desfasurat conform programului de inspectie planificata.

La sediul societatii, la director de fabrica/ Coordonator Sanatate, Securitate, Ergonomie si Mediu pot fi obtinute informatiile detaliate despre inspectie (tel :0736907216, email: elena.magdalena.manole@adient.com).

Adient Automotive România S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges

Telefon: + 40 372 473216

Nr. Inregistrare Registrul Comertului: J3/334/18.02.2016

Atribut fiscal: RO

Cod Unic Înregistrare: 35673220

www.adient.com

Adient Automotive Romania S.R.L. Bradu Sucursala Poiana Lacului

Cod Unic de Înregistrare:35673220, în data de 18.02.2016

Sediul social: Sat Poiana Lacului, Comuna Poiana Lacului, Str. Dealul Negrii, nr. 1, judetul Arges



7. Detalii asupra sursei de unde se pot obtine mai multe informatii relevante, sub rezerva cerintelor de la art.22

Informatii suplimentare, sub rezerva cerintelor de confidentialitate stabilite potrivit legii, pot fi obtinute la sediul societatii, solicitandu-le directorului de fabrica / Coordonatorului Sanatate, Securitate, Ergonomie si Mediu si pe www.adiant.com/romania/poiana-lacului.

Acest document inlocuieste editia anterioara.

Data: 04 04 2019

Intocmit,
Coordonator Coordonator Sanatate, Securitate, Ergonomie si Mediu
Magdalena MANOLE

Director Fabrica,
Emil Dragos GRIGORE