

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE  
ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

**1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:**

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului:

**ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti, Sucursala Poiana Lacului.**

1.2. Adresa completă a amplasamentului:

- **Adresa sucursalei: Com. Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, strada Dealul Negrii, Nr.1, jud. Argeș;  
Telefon: 0372473211/0736907216; Fax: 0372473239;  
COORDONATE GEOGRAFICE : latitudine nordica : 44/47/41; longitudine estica: 24/44/2  
E-mail: alexandramaria.oancea@adient.com.**

**Adresa sediului social : Loc. Pitesti, Bld. Nicolae Balcescu, nr. 64, Corp C8, judetul Arges**

**2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.**

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Arges respectiv ISU Arges următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr 1407/16.01.2026 înregistrată la SRAPM cu nr 955/19.01.2026.

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 59/18.11.2024, înregistrat la SRAPM cu nr. 23460/18.11.2024, aceasta se va supune revizuirii în conformitate cu prevederile legislative. Anexat se regasesc graficele cu scenarii de accident cu efect in afara amplasamentului (Anexa 1) extrase din Politica de Prevenire a Accidentelor Majore nr. 59/18.11.2024.

În plus, operatorul face parte din GRUPUL DOMINO, împreună cu SC Compet SA Ploiesti - Divizia Sud- Sector Poiana Lacului- Statia Automatizata Poiana Lacului, OMV Petrom SA Asset Valahia – Depozit MTT Poiana Lacului (amplasament cu risc chimic non-seveso).

**3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

Domeniul de activitate al societății ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti, Sucursala Poiana Lacului îl reprezintă:

- Producerea compusilor chimici organici, cum sunt: h) materiale plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza).

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece:

-utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare spume poliuretane, cod CAEN 2221,,Fabricarea materialelor plastice in forme primare“ & cod CAEN 5210 „ Depozitari (stocare motorina in rezervoare metalice, supraterrane, pentru uz propriu).

**4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase. In tabelul din anexa 2 se regasesc substantele existente pe amplasament, conform notificarii de activitate cu nr 1407/16.01.2026 înregistrată la SRAPM cu nr 955/19.01.2026. In momentul in care pe amplasament se vor efectua modificari cu privire la substantele folosite in procesul de productie o sa va inaintam o adresa cu privire la acestea.**

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.**

Avand in vedere factorii de risc specifici la amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului si de posibilitatea producerii unor urgente interne si externe pentru protectia salariatilor si a populatiei din vecinatatea amplasamentului, cat si a operatorilor economici din vecinatate, functioneaza sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma in caz de poluare accidentala (TDI ), precum si sistemul de instiintare-alarmare pentru alarma in caz de incendiu.

Pericolul de accident major este determinat de coexistenta mai multor factori, in mod special chimic - deversari accidentale avand ca rezultat poluarea solului, acviferului si a aerului; poluarea aerului cu amestecuri de vapori sau gaze cu aer in limitele de explozie si aprindere accidentala a acestuia.

TDI-ul este un produs periculos care este transportat si depozitat cu grija, prin utilizarea unor proceduri sigure care sa preintampine efectele adverse asupra mediului, printr-un control riguros al transportului si al depozitarii.

In cazul producerii unor incendii pe locatie este avertizat /alertat personalul din cadrul fabricii, interventia se face operativ cu ajutorul echipei de prima interventie din cadrul fabricii. Racirea rezervoarelor si a instalatiilor tehnologice neafectate se face cu ajutorul retelei de hidranti interiori si exteriori.

Avertizarea populatiei se face prin alarmele existente in locatie, dar si prin comunicare directa cu acestia. Societatea mentine legatura cu Primaria Poiana Lacului si serviciile de urgenta pentru a actiona in caz de accidente si de a minimiza efectele acestora.

Mijloace de alarmare si comunicare care pot fi utilizate pe amplasament:

- butoane de alarmare utilizate in amplasament.
- sirena de alarmare amplasata pe pavilionul administrativ.
- mijloace de comunicare: telefon, mail, statii radio.

In functie de natura si gravitatea accidentului, alarma poate fi :

- a) Alarma locala – se declanseaza in cazul unor accidente majore care se produc pe amplasament si care nu afecteaza teritoriul din jurul acesteia (urgenta clasa A, B);
- b) Alarma generala -se declanseaza in cazul unor accidente severe de clasa C, care afecteaza populatia si mediul din jurul acesteia.

Cand se declanseaza alarma la nivel local sau general, atentia trebuie sa se indrepte catre urmatoarele masuri de siguranta:

- Angajatii implicati in activitatile de interventie trebuie sa se deplaseze la locurile lor de munca pentru a-si indeplini rolul in organizarea interventiei, lasand liniile de telefon libere pentru comunicările pe timpul urgentei;
- Toti ceilalti lucratori trebuie sa inceteze munca, sa opreasca aparatura si echipamentele, sa le lase in conditii de siguranta si sa fie evacuati din zona pe directiile stabilite;

- Operatiile de incarcare/descarcare trebuie oprite imediat;
- Autovehiculele aflate pe amplasament pentru incarcari/descarcari vor ramane in interiorul curtii, mentinand liber accesul pentru masinile de interventie;
- Este interzis accesul oricarei persoane si autovehicul in perimetrul obiectivului;
- Nu se fumeaza, nu se utilizeaza flacara deschisa neconform in incinta locatiei;
- Echipele de interventie trebuie sa se imbrace cu echipamentul individual de protectie pentru urgente si sa intervina conform regulilor interne;
- Se interzice in timpul alarmei: alergarea, evacuarea dezordonata, panica si evacuarea pe alte directii decat cele stabilite;
- In caz de evacuare, salariatii /vizitatorii se vor indrepta cu calm catre iesirile de urgenta, urmarind directia vantului.

Pentru gestionarea si managementul situatiilor de urgenta, la nivelul societatii ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului s-a constituit Celula pentru Situatii de Urgenta si se vor respecta indicatiile acesteia in cazul iminentei si /sau producerii unor situatii de urgenta sau dezastre pe teritoriul administrativ al societatii.

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta. De asemenea populatia care ar putea fi afectata ar trebui sa:

- Acopere caile respiratorii superioare cu o batista si sa intre rapid in cladirea cea mai apropiata in cazul in care persoanele sunt surprinse in afara locuintei. Sa nu ramana afara sau intr-un vehicul, pentru a evita inhalarea produselor toxice;
- Etanseze toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), sa opreasca ventilatia pentru a impiedica intrarea produsului toxic in locuinta;
- Sa evite deplasarea pe directia vantului. In caz de deplasare, aceasta se va efectua perpendicular pe directia vantului. De asemenea, trebuie sa inchida toate geamurile la masina, sa opresca instalatia de aer conditionat si sa isi acopere gura cu o batista umeda, in cazul in care se regasesc in masina in zonele afectate toxic;
- Sa asculte posturile radio pentru a afla instructiuni de urmat;
- Sa respecte restrictiile de circulatie si acces;
- Sa se indeparteze de usi si de ferestre pentru a se proteja de o eventuala explozie exterioara;
- Sa nu fumeze (fara flacara, fara scantei, fara risc de explozie);
- Sa nu mearga la locul accidentului pentru a nu fi in pericol;
- Sa se spele in caz de iritatii de piele si pe cat posibil, sa se schimbe de haine daca au fost atinse de un produs toxic;
- Sa nu telefoneze; sa lase liniile libere pentru fortele de interventie.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges, Agenția de Protecție a Mediului Arges, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, și operatorii economici învecinați).

**6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităților competente, autoritățile participante, tipul controlului și locul în care se pot obține informații mai detaliate.

| N<br>r.<br>cr<br>t. | Data vizitei<br>efectuate pe<br>amplasament de<br>autoritățile<br>competente | Autoritățile<br>participante                                                                                               | Tematica inspecției                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                   | 1209160/08.05.2019                                                           | Inspectoratul pentru<br>Situatii de Urgență<br>Județean (Arges);<br>Comisariatul Județean al<br>Gărzii (Arges);            | 1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges<br>2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament<br>3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta |
| 2                   | 1011399/09.06.2020                                                           | Inspectoratul pentru<br>Situatii de Urgență<br>Județean (Arges);<br>Comisariatul Județean al<br>Gărzii (Arges);            | 1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges<br>2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament<br>3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta |
| 3                   | 718764/08.06.2021                                                            | Inspectoratul pentru<br>Situatii de Urgență<br>Județean (Arges);<br>Comisariatul Județean al<br>Gărzii (Arges);            | 1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges<br>2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament<br>3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta |
| 4                   | 222135/07.06.2022                                                            | Inspectoratul pentru<br>Situatii de Urgență<br>Județean (Arges);<br>Comisariatul Județean al<br>Gărzii (Arges);            | 1. Verificarea si Implementarea sistemului de Management al Securitatii adoptat.<br>2. Verificarea modului de realizare a informatiei publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a operatorului economic.                                                                                                                                                                                 |
| 5                   | <u>421864/ 07.06.2023</u>                                                    | <u>Inspectoratul pentru<br/>Situatii de Urgență<br/>Județean (Arges);<br/>Comisariatul Județean al<br/>Gărzii (Arges);</u> | 1. <u>Verificarea si Implementarea sistemului de Management al Securitatii adoptat.</u><br>2. <u>Verificarea modului de realizare a informatiei publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a operatorului economic.</u>                                                                                                                                                                   |
| 6                   | <u>2019775/11.06.2024</u>                                                    | <u>Inspectoratul pentru<br/>Situatii de Urgență<br/>Județean (Arges);<br/>Comisariatul Județean al<br/>Gărzii (Arges);</u> | 1. <u>Verificarea si Implementarea sistemului de Management al Securitatii adoptat.</u><br>2. <u>Verificarea modului de realizare a informatiei publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a operatorului economic.</u>                                                                                                                                                                   |
| 7                   | <u>1220040/11.06.2025</u>                                                    | <u>Inspectoratul pentru<br/>Situatii de Urgență<br/>Județean (Arges);<br/>Comisariatul Județean al<br/>Gărzii (Arges);</u> | 1. <u>Verificarea si Implementarea sistemului de Management al Securitatii adoptat.</u><br>2. <u>Verificarea modului de realizare a informatiei publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a operatorului economic.</u>                                                                                                                                                                   |

**Notă:** Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății Adient Automotive Romania SRL Pitesti - Sucursala Poiana Lacului, județul Arges, localitatea Poiana Lacului, str. Dealul Negrii, nr 1.

Persoane de contact:

- ❖ Alexandra OANCEA - Responsabil pentru managementul securității, Tel 0736 907 216; mail: [alexandramaria.oancea@adient.com](mailto:alexandramaria.oancea@adient.com).
- ❖ Alexandra OANCEA - Responsabil Protectia mediului - Tel 0736 907 216, mail: [alexandramaria.oancea@adient.com](mailto:alexandramaria.oancea@adient.com).
- ❖ Marius Adrian Neacsu, Manager operatiuni fabrica – Tel 0736 907 214, mail : [marius.adrian.neacsu@adient.com](mailto:marius.adrian.neacsu@adient.com).

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016.**

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere:

- a. la sediul societății Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului, județul Arges, localitatea Poiana Lacului str.Dealul Negrii, nr 1.

Persoane de contact:

- ❖ Alexandra OANCEA - Responsabil pentru managementul securității, Tel 0736 907 216; mail: [alexandramaria.oancea@adient.com](mailto:alexandramaria.oancea@adient.com).
- ❖ Alexandra OANCEA - Responsabil Protectia mediului - Tel 0736 907 216, mail: [alexandramaria.oancea@adient.com](mailto:alexandramaria.oancea@adient.com).
- ❖ Marius Adrian Neacsu - Manager operatiuni fabrica – Tel 0736 907 214, mail : [marius.adrian.neacsu@adient.com](mailto:marius.adrian.neacsu@adient.com).

- b. la sediul:


- ❖ SRAPM: tel. 0248 213 099, email: [office@apmag.anpm.ro](mailto:office@apmag.anpm.ro)
- ❖ CJ-GNM: tel. 0248 213 049, e-mail: [cjarges@gnm.ro](mailto:cjarges@gnm.ro)
- ❖ ISU Arges: tel. 0248 217 400, e-mail: [rel.pub@isuarges.ro](mailto:rel.pub@isuarges.ro)

Intocmit,

Sef Serviciu SSM, PSI si Mediu,  
Alexandra OANCEA



Manager Operatiuni Fabrica,  
Marius Adrian NEACSU



## Anexa 1

Zonele de impact în care se manifestă consecințele accidentelor majore în jurul amplasamentului ADIENT sunt prezentate în tabelul de mai jos.

| Nr. Crt | Tipul evenimentului                                                                                            | Substanța periculoasă implicată | Pericol modelat | Frecvența de manifestare            | Dimensiunea zonelor de impact (m) |         |          |         |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|---------|
|         |                                                                                                                |                                 |                 |                                     | Zona I                            | Zona II | Zona III | Zona IV |
| 1       | Simulare incendiu (fisurare, spargere) a rezervorului de stocare TDI, temp exterioara 35° C                    | TDI                             | POOL FIRE       | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 37                                | 47      | 53       | 64      |
| 2       | Simulare incendiu (fisurare, spargere) a autocisternei de transport TDI, temp exterioara 35° C                 | TDI                             | POOL FIRE       | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 20                                | 25      | 29       | 35      |
| 3       | Simulare incendiu (fisurare, spargere) a autocisternei de transport TDI, temp exterioara 20° C                 | TDI                             | POOL FIRE       | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 26                                | 32      | 37       | 45      |
| 4       | Simulare explozie BLEVE a autocisternei de transport TDI, temp exterioara 35° C                                | TDI                             | BLEVE           | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 228                               | 311     | 369      | 477     |
| 5       | Simulare explozie BLEVE a autocisternei de transport TDI, temp exterioara 20° C                                | TDI                             | BLEVE           | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 237                               | 322     | 283      | 494     |
| 6       | Simulare explozie BLEVE a rezervorului de stocare TDI, temp exterioara 35° C                                   | TDI                             | BLEVE           | $2,5 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 228                               | 311     | 369      | 477     |
| 7       | Simulare explozie BLEVE a rezervorului de stocare TDI, temp exterioara 20° C                                   | TDI                             | BLEVE           | $1,1 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 237                               | 322     | 383      | 494     |
| 8       | Simulare explozie a vaporilor generate de balta, sursa de generare scânteie sau flacara, temp exterioara 35° C | TDI                             | POOL FIRE       | $1,1 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$ | 22                                | 27      | 31       | 31      |
| 9       | Simulare explozie a vaporilor generate de balta, sursa de generare scânteie sau flacara, temp exterioara 20° C | TDI                             | POOL FIRE       | $6 \cdot 10^{-5} \text{ an}^{-1}$   | 22                                | 28      | 31       | 38      |

## Anexa 2

### Lista substantelor chimice de pe amplasament

| Nr crt | Tip materie prima / material auxiliar                            | Proprietăți fizico-chimice                                                                                                    | NR.CAS                            | Fraza de pericol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capacitatile maxime de stocare de pe amplasament (tone) |
|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1      | MDI 1<br>ONGRONA<br>T<br>TR 4120                                 | Amestec format din reacția 4,4'-metilen-difenil diizocianatului cu o-(p-izocianatobenzil)fenil izocianatul<br><br>Polimer MDI | 26447-40-5<br>9016-87-9           | H315 Provoacă iritarea pielii.<br>H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>H332 Nociv în caz de inhalare.<br>H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.<br>H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.<br>H351 Susceptibil de a provoca cancer.<br>H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. | 55.13                                                   |
| 2      | DIIZOCIANAT DE m-TOLILIDEN (TDI)<br>ONGRONA<br>T 1080            | -Diizocianat de m-toliliden<br>Diizocianat de 4 — metil m- fenilen<br>-Diizocianat de 2 - metil- m- fenilen                   | 26471-62-5<br>584-84-9<br>91-08-7 | H315 Provoacă iritarea pielii.<br>H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor.<br>H330 Mortal în caz de inhalare.<br>H334 Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.<br>H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii.<br>H351 Susceptibil de a provoca cancer: orală.<br>H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                   | 55.13                                                   |
| 3      | CARADOL<br>SP22-40N)                                             | Acrylonitrile-Styrene Copolymer Dispersion in Polyether Polyol                                                                | -                                 | Nu este substanta sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.19                                                   |
| 4      | SPECFLEX<br>NC 632<br>Polyol                                     | Glicerol, oxid de propilenă, polimer de oxid de etilenă                                                                       | 9082-00-2                         | Nu este substanta sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.19                                                   |
| 5      | CARADOL<br>MC28-02                                               | CARADOL MC28-02                                                                                                               | 9082 -00-2                        | Nu este substanta sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 46.19                                                   |
| 6      | Polyether polyol, Glycerine<br>ROKOPOL M 1170                    | Polyether polyol, Glycerine<br>ROKOPOL M 1170                                                                                 | 9082-00-2                         | Nu este substanta sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                      |
| 7      | DABCO<br>DEOA 85<br>inlocuit cu<br>OQEMA<br>DIETHANO<br>LAMIN 85 | Ethanol, 2,2'-iminobis-<br>TEGOAMIN - DEOA<br>85 inlocuit cu<br>OQEMA                                                         | 111-42-2                          | H302: Nociv în caz de înghițire.<br>H315: Provoacă iritarea pielii.<br>H318: Provoacă leziuni oculare grave.<br>H361: Susceptibil de a dăuna fertilității.<br>Susceptibil de a dăuna fătului.                                                                                                                                                                                                                                                             | 4.85                                                    |

|    |                                                                      |                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    |                                                                      | DIETHANOLAMIN<br>85                                       |                 | H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată.                                                                                                                                                              |      |
| 8  | 2-<br>dimethylam<br>inoethyl<br>DABCO<br>BL-11                       | Ethanamine, 2,2'-<br>oxybis[N,                            | 3033-62-<br>3   | H311: Toxic în contact cu pielea.<br>H302+H332: Nociv în caz de înghițire sau inhalare.<br>H314: Provoacă iritații ale pielii și lezarea ochilor. Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor :                                            | 2.3  |
| 9  | Catalizator<br>poliuretanic<br>DABCO<br>EG                           | 1,4-Diazabicyclo<br>(2.2.2.) Octane                       | 280-57-9        | H302: Nociv în caz de înghițire.<br>H315: Provoacă iritarea pielii. H318: Provoacă leziuni oculare grave.<br>H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată                                                  | 2.8  |
| 10 | Plymer<br>acid<br>DABCO<br>BA100                                     | Polymer                                                   | -               | Nu este substanța sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                           | 0.8  |
| 11 | Hidrocarbo<br>ns<br>GORAPUR<br>LK 8901-<br>11-3B                     | Dispersie de ceară<br>în hidrocarburi<br>izoparafine      | 246538-<br>76-1 | H226: Lichid și vapori inflamabili.<br>H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic                                               | 8.4  |
| 12 | Hidrocarbu<br>ri<br>CHEM<br>TREND PU<br>- 7108M-<br>pasta            | Material de<br>separație                                  | 927-241-<br>2   | H228 Solid inflamabil.<br>H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.                                                                                                                                                               | 0.5  |
| 13 | Emulsion<br>of<br>polyethers<br>GORAPUR<br>LH 5260<br>WUV            | 2-Methyl-2H-<br>isothiazol-3-one –<br>emulsie de polimeri | 2682-20-<br>4   | H317: Poate provoca o reacție alergică a pielii.                                                                                                                                                                                                   | 2.4  |
| 14 | TEGOSTA<br>B B8734<br>LF2                                            | Prepararea<br>polisiloxanilor<br>organomodificați         | -               | Nu este substanța sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                           | 4    |
| 15 | Dimethyla<br>mino/<br>propyl/amin<br>o/<br>propan<br>JEFFCAT<br>ZR50 | 1-[bis[3-<br>(dimethylamino)prop<br>yl]amino]propan-2-ol  | 266-587-<br>2   | H302: Nociv în caz de înghițire.<br>H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor<br>H318: Provoacă leziuni oculare grave.<br>H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de înghițire | 0.4  |
| 16 | Polyuretha<br>ne Catalyst<br>JEFFCAT<br>LED 103                      | Catalizator                                               | 83016-<br>70-0  | H315: Provoacă iritarea pielii<br>H318: Provoacă leziuni oculare grave                                                                                                                                                                             | 0.42 |
| 17 | Lipici<br>SIMALFA<br>3031White<br>weiss                              | Lipici                                                    | -               | H373: Poate provoca leziuni ale organelor (Căile respiratorii) în caz de expunere prelungită sau repetată în caz de inhalare                                                                                                                       | 1    |
| 18 | Tegostab<br>B8738 LF2                                                | Prepararea<br>polisiloxani-<br>lor organomodi-<br>ficati  | -               | Nu este substanța sau amestec periculos.                                                                                                                                                                                                           | 4    |

|    |                                 |                                          |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |
|----|---------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 19 | Niax Silicone L3556 S           | Organosilicone/ Amestec de fluid organic | 61827-42-7               | H318: Cauzeaza iritatii grave ale ochilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.6    |
| 20 | Motorina standard euro diesel 5 | Motorina combustibil auto                | 649-224-00-6             | H226: Lichide inflamabile, categoria de pericol 3 (OIN 12)<br>H332: Nociv în caz de inhalare<br>H315: Provoaca iritarea pielii<br>H304: Pericol prin aspirare, categoria de pericol 1<br>H351: Susceptibil de a provoca cancer<br>H373: Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungita sau repetata.<br>H411: Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. | 1.68   |
| 21 | Amoniac anhidru                 |                                          | 1336-21-6                | H314 : Coroziv pentru piele 1B (Cauzeaza arsuri severe pentru piele si leziuni ochilor<br>H400: Acvatic Acut 1 (Foarte toxic pentru viata acvatica)                                                                                                                                                                                                                                    | 0.2    |
| 22 | Cerneala A-188                  | Butanonă                                 | 78-93-3                  | H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor<br>H336: Poate provoca somnolență sau amețală<br>H225: Lichid și vapori foarte inflamabili                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.08   |
| 23 | Wurth HLP 46                    | ULEI HIDRAULIC HLP 46 208 I              | -                        | Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.4    |
| 24 | SUPERLA 240                     |                                          | 8042-47-5                | Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.1    |
| 25 | JAM 2005 (SB) CLEANER           |                                          | 71-23-8                  | H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.<br>H318: Provoacă leziuni oculare grave.<br>H336: Poate provoca somnolență sau ameteli                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.008  |
| 26 | JAM 1002 BLUE SPOT              |                                          | 71-23-8                  | H225: Lichid și vapori foarte inflamabili.<br>H318: Provoacă leziuni oculare grave.<br>H336: Poate provoca somnolență sau ameteli.                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.0072 |
| 27 | ACMOS 22 9123                   |                                          | 78330-21-9<br>55965-84-9 | H319: Provoacă o iritare gravă a ochilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.72   |
| 28 | Kaser Sigma nou                 |                                          | 1272/2008                | Substanță nepericuloasă sau amestec nepericulos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.02   |
| 29 | Shell Omala 220                 |                                          | -                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.02   |
| 30 | Gorapur LK 8443 B               |                                          | 246538-76-1              | H226: Lichid și vapori inflamabili.<br>H413: Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic<br>H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.                                                                                                                                                                                   | 4.9    |
| 31 | Chem-Trend® PU-7125M            | Material de separatie.                   | 927-241-2                | H304: Poate fi mortal în caz de înghițire și de pă-trundere în căile respiratorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.8    |

|    |                         |                                                |                |                                                                                                                                              |     |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 32 | Chem-Trend®<br>PU-1569M | Agent de sigilare,<br>Material de<br>separație | 64742-<br>47-8 | H228: Solid inflamabil.<br>H336: Poate provoca somnolență sau<br>amețeală.<br>H412: Nociv pentru mediul acvatic cu<br>efecte pe termen lung. | 0.8 |
|----|-------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|