

**INFORMAȚII CARE TREBUIE COMUNICATE PUBLICULUI PRIVIND MĂSURILE DE SECURITATE
ÎN EXPLOATARE ȘI COMPORTAMENTUL ÎN CAZ DE ACCIDENT**

1. Numele titularului activității și adresa amplasamentului:

1.1. Numele sau denumirea comercială a operatorului :

ADIANT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului

1.2. Adresa completă a amplasamentului

- **Adresa sucursalei: Com. Poiana Lacului, sat Poiana Lacului, strada Dealul Negrii, Nr.1, jud. Argeș;
Telefon: 0372473211/0736907216; Fax: 0372473239;
COORDONATE GEOGRAFICE : latitudine nordica : 44/47/41; longitudine estica: 24/44/2
Email elena.toader@adient.com**

Adresa sediului social : Loc. Pitesti, Bld. Nicolae Balcescu, nr. 64, Corp C8, judetul Arges

2. Confirmarea faptului că amplasamentul intră sub incidența reglementărilor și/sau a dispozițiilor administrative de implementare a Legii 59/2016 și că Notificarea prevăzută la art. 7 și Politica de Prevenire a Accidentelor Majore prevăzute la art. 8 alin. (1) sau Raportul de Securitate prevăzut la art. 10 alin. (1) au fost înaintate autorității competente.

Urmare a comunicării primite de la Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului, S.C. ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului este un amplasament de nivel inferior ca urmare a prezenței pe amplasament a substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele relevante, conform prevederilor Legii nr.59/2016.

În conformitate cu prevederile legale au fost întocmite/actualizate și înaintate către Secretariatul de Risc al Agenției pentru Protecția Mediului Arges respectiv ISU Arges următoarele documente:

Notificarea de activitate cu nr 59/17.02.2021 înregistrată la SRAPM cu nr 4165/17.02.2021

Politica de Prevenire a accidentelor Majore în care sunt implicate substanțe periculoase cu nr. 397/18.09.2019, înregistrat la SRAPM cu nr. 212630/18.09.2019

În plus, operatorul face parte dintr-un grup domino, împreună cu SC Compet SA divizia Poiana Lacului și SC Petrom SA Asset 3 Muntenia Punct de Lucru Poiana Lacului

3. Explicarea în termeni simpli a activității sau a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Domeniul de activitate al societății SC la ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesi Sucursala Poiana Lacului îl reprezintă:

- producția de repere auto din spume poliuretanică flexibile obținute prin procedeul de turnare în matrită (sezut și spatar).

Operatorul este încadrat ca obiectiv SEVESO deoarece :

-utilizează substanțe periculoase în activitatea de fabricare spume poliuretanică, cod CAEN 2221,,Fabricarea materialelor plastice în formă primară“

4. Denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse în partea 1 a Legii 59/2016, denumirile generice sau categoria generală de pericol a substanțelor și a amestecurilor implicate din amplasament care ar putea conduce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.

Nr. Crt.	Substanțe utilizate	Starea de agregare	Fraze de pericol/Categoria de pericol
1	DIIZOCIANAT DE m-TOLILIDEN / combinație de izomeri TDI (Ongronat)	lichid	<ul style="list-style-type: none"> H315 Provoacă iritarea pielii. H317 Poate provoca o reacție alergică a pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. H330 Mortal în caz de inhalare. H334 Poate provoca simptome de alergii sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare. H335 Poate provoca iritarea căilor respiratorii. H351 Susceptibil de a provoca cancer . H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. P273 Evitați dispersarea în mediu. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintea de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P284 (în cazul în care ventilarea este necorespunzătoare) purtați echipament de protecție respiratorie. P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: consultați medicul P403+P233 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.; P501 Aruncați conținutul/recipientul în locuri speciale de depozitare materiale reziduale și periculoase
2	Hidrocarburi C11-C12-wax dispersion în isoparaffinic hydrocarbons (Gorapur)	lichid	<ul style="list-style-type: none"> H226 Lichid și vapori inflamabili. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. P210 A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. P233 A nu se lăsa în contact cu apa. P243 Luați măsuri de precauție împotriva descărcărilor electrostatice. P280 Purtați mănuși de protecție/îmbrăcămintea de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. P301+P330+P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P403+P235 A se depozita într-un spațiu bine ventilat. A se păstra la rece. EUH066 Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.
3	Motorina	lichid	<ul style="list-style-type: none"> H226 Lichid și vapori inflamabili H315 Provoacă iritarea pielii H332 Nociv în caz de inhalare. H351 Susceptibil de a provoca cancer H373 Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată H411 Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. H304 Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația producerii unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic.

Având în vedere factorii de risc specifici la amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului și de posibilitatea producerii unor urgente interne și externe pentru protecția salariaților și a populației din vecinătatea amplasamentului, cât și a operatorilor economici din vecinătate, funcționează sistemul de instiințare-alarmare pentru alarma în caz de poluare accidentală (TDI), precum și sistemul de instiințare-alarmare pentru alarma în caz de incendiu.

Pericolul de accident major este determinat de coexistența mai multor factori, în mod special chimic -deversări accidentale având ca rezultat poluarea solului, acviferului și a aerului; poluarea aerului cu amestecuri de vapori sau gaze cu aer în limitele de explozie și aprindere accidentală a acestuia.

TDI-ul este un produs periculos care este transportat și depozitat cu grijă, prin utilizarea unor proceduri sigure care să preîntâmpine efectele adverse asupra mediului, printr-un control riguros al transportului și al depozitării.

În cazul producerii unor incendii pe locație este avertizat /alertat personalul din cadrul fabricii, intervenția se face operativ cu ajutorul Serviciului privat de situații de urgență propriu. Racirea rezervoarelor și a instalațiilor tehnologice neafectate se face cu ajutorul rețelei de hidranți interiori și exteriori.

Avertizarea populatiei se face prin alarmele existente in locatie, dar si prin comunicare directa cu acestia. Societatea mentine legatura cu Primaria Poiana Lacului si serviciile de urgenta pentru a actiona in caz de accidente si de a minimiza efectele acestora.

Mijloace de alarmare si comunicare care pot fi utilizate pe amplasament:

- butoane de alarmare utilizate in amplasament
- sirena de alarmare amplasata pe pavilionul administrativ
- mijloace de comunicare :telefon fax mail, statii radio

In functie de natura si gravitatea accidentului, alarma poate fi :

- a) Alarma locala – se declanseaza in cazul unor accidente majore care se produc pe amplasament si care nu afecteaza teritoriul din jurul acesteia (urgenta clasa A,B);
- b) Alarma generala -se declanseaza in cazul unor accidente severe de clasa C , care afecteaza populatia si mediul din jurul acesteia.

Cand se declanseaza alarma la nivel local sau general, atentia trebuie sa se indrepte catre urmatoarele masuri de siguranta:

- Angajatii implicati in activitatile de interventie trebuie sa se deplaseze la locurile lor de munca pentru a-si indeplini rolul in organizarea interventiei, lasand liniile de telefon libere pentru comunicari pe timpul urgentei;
- Toti ceilalti lucratori trebuie sa inceteze munca, sa opreasca aparatura si echipamentele, sa le lase in conditii de siguranta si sa fie evacuati din zona pe directiile stabilite;
- Operatiile de incarcare/descarcare trebuie oprite imediat;
- Autovehiculele neimplicate in operatiile de interventie trebuie sa paraseasca imediat amplasamentul, sa parcheze in afara acestuia si sa lase drumurile de acces libere pentru interventie;
- Este interzis accesul oricarei persoane si autovehicul in perimetrul obiectivului;
- Nu se fumeaza, nu se utilizeaza flacara deschisa neconform in incinta locatiei;
- Echipetele de interventie trebuie sa se imbrace cu echipamentul individual de protectie pentru urgente si sa intervina conform regulilor interne;
- In caz de interventie, personalul trebuie sa se imbrace de urgenta echipamentul de protectie care va fi inmanat la intrarea pe amplasament, iar atunci cand se primesc instructiuni de la personalul de interventie se interzice pe timpul alarmei alergarea, evacuarea dezordonata, in panica si pe alte directii decat cele stabilite;
- In caz de evacuare, salariatii /vizitatorii se vor indrepta cu calm catre iesirile de urgenta, pastrand vantul in spate.

Pentru gestionarea si managementul situatiilor de urgenta, la nivelul societatii ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului s-a constituit Celula pentru Situatii de Urgenta si se vor respecta indicatiile acesteia in cazul iminentei si /sau producerii unor situatii de urgenta sau dezastre pe teritoriul administrativ al societatii.

In cazul producerii unui accident major pe amplasamentul ADIENT AUTOMOTIVE ROMANIA SRL Pitesti Sucursala Poiana Lacului, personalul/populatia trebuie sa-si pastreze calmul, sa nu intre in panica si sa respecte intocmai indicatiile venite din partea serviciilor specializate organizate pentru interventii in caz de situatii de urgenta. De asemenea populatia care ar putea fi afectata ar trebui sa:

- Acopere caile respiratorii superioare cu o batista si sa intre rapid in cladirea cea mai apropiata in cazul in care persoanele sunt surprinse in afara locuintei. Sa nu ramana afara sau intr-un vehicul, pentru a evita inhalarea produselor toxice;
- Etanseze toate golurile de introducere a aerului (usi, ferestre), sa opreasca ventilatia pentru a impiedica intrarea produsului toxic in locuinta;
- Sa evite deplasarea pe directia vantului. In caz de deplasare , aceasta se va efectua perpendicular pe directia vantului. De asemenea, trebuie sa inchida toate geamurile la masina, sa opresca instalatia de aer conditionat si sa isi acopere gura cu o batista umeda, in cazul in care se regasesc in masina in zonele afectate toxic;
- Sa asculte posturile radio pentru a afla instructiuni de urmat;

- Sa respecte restrictiile de circulatie si acces;
- Sa se indeparteze de usi si de ferestre pentru a se proteja de o eventuala explozie exterioara;
- Sa nu fumeze (fara flacara, fara scantei, fara risc de explozie);
- Sa nu mearga la locul accidentului pentru a nu fi in pericol;
- Sa se spele in caz de iritatii de piele si pe cat posibil, sa se schimbe de haine daca au fost atinse de un produs toxic;
- Sa nu telefoneze; sa lase liniile libere pentru fortele de interventie.

În plus, operatorul anunță autoritățile competente responsabile pentru aplicarea Legii 59/2016 (Inspectoratul pentru Situații de Urgență Arges, Agenția de Protecție a Mediului Arges, Comisariatul județean al Gărzii de Mediu, și operatorii economici învecinați).

- 6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art.20 alin (5), din Legea 59/2016 sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic; informații cu privire la locul unde este posibil să se obțină, la cerere, informații mai detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016 (cerințe de confidențialitate stabilite potrivit legii).**

Specificați data ultimei vizite efectuate pe amplasament a autorităților competente, autoritățile participante, tipul controlului și locul în care se pot obține informații mai detaliate.

Nr. crt.	Data vizitei efectuate pe amplasament de autoritățile competente	Autoritățile participante	Tematica inspecției
1	1209160/08.05.2019	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărzii (Arges);	1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges 2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament 3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta
2	1011399/09.06.2020	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărzii (Arges);	1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges 2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament 3. Modul de realizare a informarii publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta
3	718764/08.06.2021	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărzii (Arges);	1. Verificarea Sistemului de management al securitatii adoptat de SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului jud Arges 2. Verificarea daca operatorul economic a luat toate masurile conform prezentei legislatiei in vigoare

			<p>pentru prevenirea accidentelor majore pe amplasament</p> <p>3. Modul de realizare a informării publice a vecinatatilor si populatiei aflate in zona de planificare la urgenta</p>
4	222135/07.06.2022	Inspectoratul pentru Situații de Urgență Județean (Arges); Comisariatul Județean al Gărzii (Arges);	<p>1. Verificarea si Implementarea sistemului de Management al Securitatii adoptat</p> <p>2. Verificarea modului de realizare a informatiei publice in contextul zonei de planificare la urgenta stabilita prin analiza de risc a operatorului economic</p>

Notă: Informații detaliate despre inspecție și planul de inspecție, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere, la sediul societății SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului , județul Arges, localitatea Poiana Lacului str.Dealul Negrii, nr 1

Persoane de contact:

- ❖ Elena Toader, Responsabil pentru managementul securității, Tel +40736907216
- ❖ Elena Toader, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel +40736907216
- ❖ Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva dispozițiilor art.22 din Legea 59/2016

Informații mai detaliate, sub rezerva dispozițiilor art. 22 din Legea nr.59/2016, pot fi obținute la cerere:

- a. la sediul societății SC Adient Automotive Romania SRL Pitesti -Sucursala Poiana Lacului , județul Arges, localitatea Poiana Lacului str.Dealul Negrii, nr 1

Persoane de contact:

- ❖ Elena Toader, Responsabil pentru managementul securității, Tel +40736907216
- ❖ Elena Toader, Șef Protecția mediului /Responsabil Protecția mediului - Tel +40736907216
- ❖ Șef Serviciu Privat pentru Situații de Urgență

- b. la sediul

- ❖ *SRAPM: tel. 0248 213 099, email: office@apmag.anpm.ro*
- ❖ *CJ-GNM: tel. 0248 213 049, e-mail: cjarges@gnm.ro*
- ❖ *ISU Argeș: tel. 0248 217 400, e-mail: rel.pub@isuarges.ro*

Intocmit ,Coordonator Sanatate, Securitate, Ergonomie si Mediu

Elena Toader,

Director Fabrica
Liviu Ionita

